

## 管楽器修理メニュー

※ 価格は税抜き表記です。

※ 修理金額は1か所あたりの金額です。

※ 表の修理金額は目安です。機種・部位・症状の程度により金額は変わります。また「往復の送料は別途」ご負担いただきます。

※ 修理日数は目安です。症状の程度や作業状況により変わります。また「往復の日数は別途」かかります。

※ 下記以外の修理や調整もお気軽にご相談ください。

### 木管

項目	日数	ピッコロ	フルート	クラリネット類	サクソス類	オーボエ	内容・備考
タンポ交換	1～2日	1200	1200	1200	1200	1200	・タンポが破れている場合や楽器を使用することで劣化し不具合が生じた場合 ・修理上交換しなければならないと判断した場合 ・価格は使用するタンポにより変わります。
全体キイバランス・タンポ調整	2～3日	3500	4500	3500	5000	4000	音がでにくくなった場合
ジョイントの調整	2～3日	1000	1000	1000	1000	1000	そのジョイントに適したきつさになるよう調整します。
ジョイントコルク・ネックコルクの交換 ※部品代金込みです。	2～3日	1200	-	1800	2400	1800	ジョイント部のコルクまたはネックのコルクが剥がれた場合、もしくは楽器を使用することで劣化し不具合が生じた場合
コルク・フェルト・軟物の取り付け・交換 ※部品代金込みです。	1～2日	500	500	500	500	500	消音素材の部品の取り付け・交換
はんだ付け	1～2日	1800	1800	1800	1800	1800	・はんだにより固定されていた部品が外れた場合、再度その部品をはんだで固定しなおします。※注意1
凹み修正 ※凹みの状態によっては、部品を交換する場合があります。	5日～	要見積もり 3000～	要見積もり 3000～	要見積もり 3000～	要見積もり 3000～	要見積もり 3000～	・修理した痕が残ります。完全には元に戻りません。 ・部位により別項目の修理が必要となる場合もあります。
木製管体のひび割れ	5日～	2000	-	2000	-	2000	ひび割れた箇所に接着剤を流し込み、ひび割れを埋めます。

※注意1: はんだを溶かすためには180℃～190℃まで加熱する必要があります。そのため、ラッカーが変質・変色する場合があります。

また、メッキの場合、はんだがメッキの表面にのってしまい、元の色味に戻らない場合があります。

管楽器修理メニュー

- ※ 価格は税抜き表記です。
- ※ 修理金額は1か所あたりの金額です。
- ※ 表の修理金額は目安です。機種・部位・症状の程度により金額は変わります。また「往復の送料は別途」ご負担いただきます。
- ※ 修理日数は目安です。症状の程度や作業状況により変わります。また「往復の日数は別途」かかります。
- ※ 下記以外の修理や調整もお気軽にご相談ください。

金管

項目	日数	トランペット	コルネット	ピッコロ トランペット	フリューゲル	トロン ボーン類	ホルン類	ユーフォ	ピストン チューバ	ロータリー チューバ	内容・備考
マウスピース抜き	1～2日	500	500	500	500	500	500	500	500	500	はずれなくなったマウスピースを抜き取ります。
ピストン動作調整	1～2日	2500	2500	2500	2500	-	-	3000	3000	-	・動作不良の原因となるさび、汚れを取ります。※注意2 ・ピストンが僅かに曲がっている場合は曲がりを修正します。
ロータリー動作調整	1～2日	-	-	-	-	3000	3000	-	-	3500	・動作不良の原因となるさび、汚れを取ります。※注意2
スライド動作調整	2～3日	-	-	-	-	5000	-	-	-	-	・動作不良の原因となるさび、汚れを取ります。※注意2 ・スライドが曲がっている場合は曲がりを修正します。 ・作業の都合ではんだ付けをする場合があります。※注意1
抜き差し管固着分解	3～4日	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	・抜き差し管が抜けなくなった場合、抜き差しできるように原因となるさび、汚れを取ります。※注意2 ・作業の都合ではんだ付けをする場合があります。※注意1
消耗部品の交換 ※部品代金込です。	1～2日	500	500	500	500	500	500	500	500	500	パルプガイド、つば抜きコルク、その他の消音素材の取り付け・交換
はんだ付け	1～2日	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	・はんだにより固定されていた部品が外れた場合、再度その部品をはんだで固定しなおします。※注意1
凹み修正 ※凹みの状態によっては、 部品を交換する場合があります。	5日～	要見積もり 3000～	要見積もり 3000～	要見積もり 3000～	要見積もり 3000～	要見積もり 3000～	要見積もり 3000～	要見積もり 3000～	要見積もり 3000～	要見積もり 3000～	・修理した痕が残ります。完全には元に戻りません。 ・部位により別項目の修理が必要になる場合があります。

※注意1: はんだを溶かすためには180℃～190℃まで加熱する必要があります。そのため、ラッカーが変質・変色する場合があります。また、メッキの場合、はんだがメッキの表面にのってしまい、元の色味に戻らない場合があります。

※注意2: さび、変色を完全に削り取ってしまうと、隙間が大きくなりすぎて動作に支障をきたす場合があります。そのため、さび・変色を完全に除去しない場合があります。